



VISITE DE CHANTIER N°1

21/06/2026 09:42

21 juin 2026 · 2 observations

1 Radiateur électrique

SALON

Radiateur déboîté du mur, câble électrique apparent au sol.

— Reprendre le câble électrique qui pend

PRIORITAIRE

— Refixer le radiateur au mur



2 Porte de cave

SOUS-SOL

Porte en bois vétuste, fendue en partie basse.

— Remplacer la porte de la cave

REMARQUES

L'étai à côté de la porte est conservé en l'état pour le moment.

